


Compte rendu d'incident

ISDND Villeveyrac


Description de l'évènement	
Date :	27/8/2019
Heure :	21 - 22h ³⁰
Année :	2019
N° Fiche :	① 2019
<input type="checkbox"/> Qualité des entrants <input type="checkbox"/> Déclenchement radioactivité <input type="checkbox"/> Réseau BIOGAZ <input type="checkbox"/> Fonctionnement Torchère <input type="checkbox"/> Bassin lixiviats - pompes <input checked="" type="checkbox"/> Autres évènements (incendie, etc) <i>incendie</i>	

Détail de l'évènement
<p>Départ de feu vers 21h. Pompiers et gendarmes alertés et présents. Surface touchée $\approx 30 \text{ m}^2$. Feu éteint par les pompiers et enseveli au Tana et chargé à godet, fin des opérations 22h⁴⁰.</p> <p>(Alerte par D. Fichou ; appel de S. Despière par L. Voiron, les 3 présents sur site lors des opérations).</p>

Action correctives
<p>Date 27/8/2019 Par</p> <p>Flammes éteintes par les pompiers ; bûche de pousse incendie 120 m³ présente à proximité ; monticule de terre disponible à proximité, qui a permis d'ensevelir et d'étouffer le foyer. Incendie maîtrisé dans 1'heure. Pas de réapparition de feu après, y compris le lendemain.</p>
<p>Evennement communiqué à: <i>DREAL</i> Date : 28/8/2019</p> <p>Visa responsable : Nom <i>Voiron Laurent</i> </p>

ISDND OIKOS - Compte rendu d'incident

Description de l'événement			
Date :	02/12/2019	<input type="checkbox"/>	Qualité des entrants
Heure:	15h	<input type="checkbox"/>	Déclenchement radioactivité
Année	2019	<input type="checkbox"/>	Réseau BIOGAZ
N° Fiche:	3	<input type="checkbox"/>	Fonctionnement Torchère
		<input type="checkbox"/>	Bassin lixiviats - pompes
		<input checked="" type="checkbox"/>	Autres événements (incendie, etc.)

Détail de l'événement
<p>Un feu s'est déclaré sur l' ISDND casier Nord vers 15h. Alerté par la fumée, le gardien du pont-bascule a immédiatement prévenu les agents du service. Nous sommes intervenus de suite à l'aide des engins ; nous avons apporté la terre (situé à proximité) pour recouvrir les flammes et éteindre le feu définitivement . Un arrosage de la zone a été effectué pendant les apports de terre au moyen de la motopompe situé à proximité du site. Cette intervention a duré environ trente minutes. Il n'a pas été nécessaire d'appeler les pompiers. Une surveillance de la police rurale (Ludovic LANDA) vers 19h30 et une visite de contrôle à 21h (Benoit DAVAL) à permis de contrôler que l'incendie était bien circonscrit. Objet qui a causé l'incendie non identifié. pas d'apport l'après-midi sur le site.</p>

Pieces jointes: photo prise juste avant l'intervention

Actions correctives	
Date : 4/12/2019	Par : Benoît DAVAL
Un apport de terre a été rapproché de la zone de dépôt des déchets , afin de permettre une action plus rapide sur un feu éventuel.	
Événement communiqué à : DREAL	Date : 2/12/2019
Visa responsable : B Daval	