

# Comité de Suivi Scientifique Saint-Etienne-Estréchoux 2022



# Sommaire

1. Présentation de la société
2. Moyens du site
3. Activité 2021

# Présentation de la société

- Création de la société CMSE en 2021 ayant absorbé et fait disparaître Carrière de Lamalou
- Refonte totale de l'organisation de l'agence CMSE Roussillon avec nomination d'un nouveau chef d'agence

# CMSE Roussillon

**CMSE Ste Colombe** : Carrière de Thuir


**CMSE St Pons** : Carrière de Saint Pons  
Carrière de Trèbes

**CMSE Les Aires** : Carrière des Aires  
Site de Saint Etienne Estréchoux  
Plateforme de négoce de Villeneuve les Béziers

**CMSE Carlencas** : Carrière de Carlencas

**CMSE Thézan** : Carrière de Thézan-lès-Béziers  
Carrière de la Galiberte  
3 Plateformes de négoce :  
Pézénas  
Béziers  
Cuxac d'Aude

# Organigramme CMSE Roussillon



# ISDIA


## CMSE de St Etienne Estrechoux

- Obtention d'un nouvel AP en date du 25 mars 2021 avec augmentation de la capacité d'accueil annuelle à 1500t d'amiante liée.
- Litige avec l'entreprise CLD Désamiantage ayant abouti au traitement et l'évacuation de matériaux impropres à être accueilli sur site le 3 décembre 2021.

# Moyens du site

- un salarié permanent sur le site et un responsable de carrières cadre en multisite,
- un pont bascule et un bureau **en cours de déplacement pour sécuriser l'accès au site,**
- un chargeur et un chariot élévateur,
- **caméra avec enregistreur sur la zone de bennage en cours de mise en place.**

# Fonctionnement du Site



# Mode opératoire réception amiante

- Recyclage Formation Amiante **2021**
- Mode Opératoire **CMSE** (*inchangé*)



# Mode opératoire réception amiante

1. Vérification de la conformité des matériaux avec notre arrêté préfectoral lors du devis,
2. Création du certificat d'acceptation préalable de produit amianté,
3. Contrôle à la réception des palettes,
4. Réception du bordereau « CERFA 11861\*03 » de suivi des déchets dangereux contenant de l'amiante,
5. Si besoin, refus de réception de l'amiante (*ex: documents manquants ou palette ouverte, ...*),
6. Déchargement des produits amiantés sur site,
7. Recouvrement des colis le jour de leur réception.

# Mode opératoire réception amiante

Accueil amiante lié en palettes filmées et étiquetées, puis recouvrement par 20 cm de 0/20



Palette filmée



Produits mis en place et recouvert

# Mode opératoire réception déchets verts ou inertes

1. Vérification des matériaux autorisés à la réception,
2. Création du Document d'Accueil Préalable,
3. Sur logiciel interne Zéphyr, lors de la pesée, création du bon de livraison et facture,
4. Contrôle visuel du chargement avant bennage,
5. Si besoin, refus de la benne (*ex: plâtre, plastique, amiante,...*) avec création d'une fiche de suivi de refus,
6. Déchargement des inertes ou des déchets verts sur site.

# Activité 2021

Année	Inertes	Déchets verts	Amiante liée
2019	2425	336	352
2020	6289	430	600
2021	5241	541	328

## Evènements notables :

- Début 2020 – recrutement d'un commercial dédié chantiers
- Début 2021 – départ du dit commercial – expliquant la baisse d'activité
- Début 2022 – perte d'un client en matériaux inertes qui change de technique de traitement de ses déchets par valorisation
- Avril 2022 – arrivée d'un nouveau commercial

# Continuité du partenariat avec le SDIS de l'Hérault

Entraînement régulier de l'équipe cynotechnique sur le site



# Merci de votre attention

