HERAULT

Fiche PHE

BELARGA

CODIFICATION	Site n° :	1	Photos site n° :
Date de dernière mise à jour :	20/11/2014	Auteur :	DDTM 34

SOURCE DU REPÉRAGE	x	Campagne Terrain	☐	Document/étude
Source :				
Service/Organisme :				

LOCALISATION DU SITE	Hérault
Commune :	**BELARGA**
Adresse :	
Cours d'eau :	HERAULT
Rive :	Gauche
Bras :	

Description/Commentaire :

Coordonnées Géographiques (Lambert 93)	X(m) ou longitude	Y(m) ou latitude
	739 235.094	6 272 744.45

IDENTIFICATION DE LA MARQUE		
Type de Phénomène :	Débordement de cours d'eau	
Nature	du support :	de la marque :
	Seuil	
État des repères :	Bon	*Pérennité :* Assurée

Description/Commentaire :

Seuil de la porte au numéro 7 Plan du chateau

ALTIMETRIE ET NIVELLEMENT DES EVENEMENTS IDENTIFIÉS

Référence Nivellement	Date de la crue	Z crue	Z référence	Méthode	Auteur	Observation/Commentaire
Seuil	18/09/2014	26.14	25.46	GPS	SIRAGUSA	

HERAULT

Fiche PHE

BELARGA

CODIFICATION	Site n° :	2	Photos site n° :
Date de dernière mise à jour :	20/11/2014	Auteur :	DDTM 34

SOURCE DU REPÉRAGE	x	Campagne Terrain	☐	Document/étude
Source : Service/Organisme :				

LOCALISATION DU SITE	Hérault
Commune :	**BELARGA**
Adresse :	
Cours d'eau :	HERAULT
Rive :	Gauche
Bras :	

Description/Commentaire :

Coordonnées Géographiques *(Lambert 93)*	X(m) ou longitude	Y(m) ou latitude
	739 227.760	6 272 736.90

IDENTIFICATION DE LA MARQUE		
Type de Phénomène :	Débordement de cours d'eau	
Nature	du support :	de la marque :
	Seuil	
État des repères :	Bon	*Pérennité :* Assurée

Description/Commentaire :

Seuil porte château Belarga, Plan du château

ALTIMETRIE ET NIVELLEMENT DES EVENEMENTS IDENTIFIÉS

Référence Nivellement	Date de la crue	Z crue	Z référence	Méthode	Auteur	Observation/Commentaire
Seuil	18/09/2014	26.21	25.46	GPS	SIRAGUSA	

HERAULT

Fiche PHE

BELARGA

CODIFICATION	Site n° :	3	Photos site n° :
Date de dernière mise à jour :	20/11/2014	Auteur :	DDTM 34

SOURCE DU REPÉRAGE	x	Campagne Terrain	☐	Document/étude
Source : Service/Organisme :				

LOCALISATION DU SITE	Hérault
Commune :	**BELARGA**
Adresse :	
Cours d'eau :	RUISSEAU LE ROUVIEGE
Rive :	Droite
Bras :	
Description/Commentaire :	

Coordonnées Géographiques *(Lambert 93)*	X(m) ou longitude	Y(m) ou latitude
	739 900.618	6 273 050.31

IDENTIFICATION DE LA MARQUE		
Type de Phénomène :	Débordement de cours d'eau	
Nature	du support :	de la marque :
	Seuil	
État des repères :	Bon	*Pérennité :* Assurée
Description/Commentaire :		

Seuil porte de la cave du Mas de Bussac

ALTIMETRIE ET NIVELLEMENT DES EVENEMENTS IDENTIFIÉS

Référence Nivellement	Date de la crue	Z crue	Z référence	Méthode	Auteur	Observation/Commentaire
Seuil	29/09/2014	29.72	28.07	GPS	SIRAGUSA	

HERAULT

Fiche PHE

BELARGA

CODIFICATION	Site n° :	4	Photos site n° :
Date de dernière mise à jour :	20/11/2014	Auteur :	DDTM 34

SOURCE DU REPÉRAGE	x	Campagne Terrain	☐	Document/étude
Source : Service/Organisme :				

LOCALISATION DU SITE	Hérault
Commune :	**BELARGA**
Adresse :	
Cours d'eau :	RUISSEAU LE ROUVIEGE
Rive :	Gauche
Bras :	
Description/Commentaire :	
Mas Pardal sur D30E10	

Coordonnées Géographiques *(Lambert 93)*	X(m) ou longitude	Y(m) ou latitude
	740 750.869	6 273 059.94

IDENTIFICATION DE LA MARQUE		
Type de Phénomène :	Débordement de cours d'eau	
Nature	du support :	de la marque :
	Terrain naturel	
État des repères :	Mauvais	*Pérennité :* Limitée
Description/Commentaire :		
Terrain naturel à l'angle du chalet		

ALTIMETRIE ET NIVELLEMENT DES EVENEMENTS IDENTIFIÉS

Référence Nivellement	Date de la crue	Z crue	Z référence	Méthode	Auteur	Observation/Commentaire
Terrain naturel	29/09/2014	33.5	30.77	GPS	SIRAGUSA	

HERAULT

Fiche PHE

BELARGA

CODIFICATION	Site n° :	5	Photos site n° :
Date de dernière mise à jour :	20/11/2014	Auteur :	DDTM 34

SOURCE DU REPÉRAGE	x	Campagne Terrain	☐	Document/étude
Source : Service/Organisme :				

LOCALISATION DU SITE	Hérault
Commune :	**BELARGA**
Adresse :	
Cours d'eau :	LE DARDAILLON
Rive :	Droite
Bras :	
Description/Commentaire :	

Coordonnées Géographiques *(Lambert 93)*	X(m) ou longitude	Y(m) ou latitude
	739 359.520	6 272 437.14

IDENTIFICATION DE LA MARQUE		
Type de Phénomène :	Débordement de cours d'eau	
Nature	du support :	de la marque :
	Terrain naturel	
État des repères :	Disparu	*Pérennité :* Limitée
Description/Commentaire :		

Marque au sol, Route du Dardaillon D123

ALTIMETRIE ET NIVELLEMENT DES EVENEMENTS IDENTIFIÉS

Référence Nivellement	Date de la crue	Z crue	Z référence	Méthode	Auteur	Observation/Commentaire
Terrain naturel	29/09/2014	27.82	27.82	GPS	SIRAGUSA	