

CODIFICATION

Fiche n°34216-072

Photos site n° :

Date de dernière mise à jour :

19/09/2014

Auteur :

DDTM 34

SOURCE DU REPÉRAGE

x

Campagne Terrain

Document/étude

Source : DDTM34-SATO-CADT

Service/Organisme : DDTM34-SATO-CADT

LOCALISATION DU SITE

Hérault

Commune :

LAMALOU LES BAINS

Adresse : 17, rue des Carbounières

Cours d'eau :

Le Bitoulet

Rive :

Droite


Bras :

Description/Commentaire :Coordonnées
Géographiques
(Lambert 93)X(m) ou
longitude

706536,046

Y(m) ou latitude

6277932,433

**IDENTIFICATION DE LA MARQUE**Type de
Phénomène :

Débordement de cours d'eau

Nature

du support :

de la marque :

Laisse

État des repères :

Bon

Pérennité : Limitée

Description/Commentaire :

Laisse de crue sur façade principale

**ALTIMETRIE ET NIVELLEMENT DES EVENEMENTS IDENTIFIÉS**Référence
Nivellement

Date de la crue

Z crue

Z référence

Méthode

Auteur

Observation/Commentaire

Plancher intérieur

18/09/2014

185,1

183,96

GPS

SIRAGUSA

CODIFICATION

Fiche n°34126-073

Photos site n° :

Date de dernière mise à jour :

19/09/2014

Auteur :

DDTM 34

SOURCE DU REPÉRAGE

x

Campagne Terrain

Document/étude

Source : DDTM34-SATO-CADT

Service/Organisme : DDTM34-SATO-CADT

LOCALISATION DU SITE

Hérault

Commune :

LAMALOU LES BAINS

Adresse : 10, place des Carboundières

Cours d'eau :

Le Bitoulet

Rive :

Droite


Bras :

Description/Commentaire :Coordonnées
Géographiques
(Lambert 93)X(m) ou
longitude

706503,589

Y(m) ou latitude

6277958,217

**IDENTIFICATION DE LA MARQUE**Type de
Phénomène :

Débordement de cours d'eau

Nature

du support :

de la marque :

Laisse

État des repères :

Bon

Pérennité : Limitée

Description/Commentaire :Laisse de crue sur le mur de clôture, à la droite
du coffret électrique.**ALTIMETRIE ET NIVELLEMENT DES EVENEMENTS IDENTIFIÉS**Référence
Nivellement

Date de la crue

Z crue

Z référence

Méthode

Auteur

Observation/Commentaire

Trottoir

18/09/2014

185,24

183,91

GPS

SIRAGUSA

