

ANNEXE 7.

RAPPORT PREVENCEM.

RAPPORT DE VISITE OEP

En application de l'art 16 du titre RG-1-R du RGIE et de l'arrêté du 31 décembre 2001

POCAI ITALMARBLE
Monsieur Gérard DUHAN

Route de Gabian

34480 LAURENS

Directeur technique : Monsieur Gérard DUHAN

Tél : 06 75 03 48 97

Responsable d'exploitation :

Tél :

Délégué(e) QSE :

Tél :

Chef de carrière :

Monsieur Gérard DUHAN

Tél :

VISITE

N° convention : **C.18.104**
Site concerné : **"Bois de Fousse" - LAURENS (34)**
Date(s) de visite : **12 mai 2015**
Réalisée par : **Monsieur Anthony DROGUEUX**
Interlocuteur(s) : **Monsieur Gérard DUHAN**

DIFFUSION

Version originale à Monsieur Gérard DUHAN
Copie par mail à :

ANNEXES

1- Fiche 'Bilan de visite OEP'

PIECES JOINTES

OBSERVATIONS

SUITES A DONNER

En application de l'art.16 de l'arrêté du 31/12/2001 (RG-1-R, Art.16/Carrières) :

- Ce rapport de visite doit être annexé au registre d'intervention et tenu à disposition de l'Administration.
- Dans un délai de 1 mois après réception de ce rapport, vous devez annoter la colonne 'planification et suivi par l'exploitant' afin de répondre aux propositions d'action formulées par PREVENCEM.



A Montpellier,

Le **21 MAI 2015**

Le Délégué Régional à la Prévention

Monsieur Anthony DROGUEUX

SOMMAIRE

1- RENSEIGNEMENTS

Etablissement visité, effectifs et horaires de travail déclarés

Registre de visite PREVENCEM - Actions particulières menées lors de la visite

Guide de lecture du rapport

2- SUIVI ORGANISATIONNEL

2.1- Organisation de la prévention

vu le : 12/05/2015

- Document unique d'évaluation des risques / DSS
- Organigramme / délégations de pouvoir
- Encadrement
- CHSCT
- Entreprises Extérieures
- Fournisseurs et clients
- Documents et enregistrements
- Gestion des exposifs
- Affichages obligatoires
- Secours

2.2- Gestion des ressources humaines

vu le : 12/05/2015

- Formation, information et habilitation
- Contrôle de l'exposition des travailleurs
- Surveillance médicale des travailleurs

2.3- Suivi des contrôles et vérifications techniques

vu le : 12/05/2015

3- VISITE TECHNIQUE DU SITE

3.1- Exploitation

vu le : 12/05/2015

- Site
- Circulation générale
- Explosifs / minage
- Bassins
- Extraction
- Transport des matériaux bruts

3.2- Stockage et vente

vu le : 12/05/2015

- Stockage
- Chargement des clients / vente

3.3- Autres équipements et locaux

vu le : 12/05/2015

- Entretien
- Laboratoire
- Locaux à l'usage du personnel

3.4- EPI

vu le : 12/05/2015

4- INSTALLATIONS DE TRAITEMENTS

vu le : 12/05/2015

- Consignation
- Systèmes de commande
- Locaux associés à l'installation
- Installations

5- PARC ENGINES ET VEHICULES

vu le : 12/05/2015

ANNEXES

Annexe 1 : Fiche Bilan de visite OEP

Annexe 2 :

Annexe 3 :

Annexe 4 :

Annexe 5 :

POCAI ITALMARBLE	12/05/2015
"Bois de Fouisse" - LAURENS (34)	Monsieur Anthony DROGUEUX
SOMMAIRE	
TÂCHES DE MAINTENANCE ANALYSÉES	

Constatant que la maintenance est la principale opération en cause dans les accidents du travail en carrière, PREVENCEM, depuis le 2nd trimestre 2015, propose et incite ses Délégués Régionaux à la Prévention, à analyser les tâches de maintenance rencontrées lors des visites OEP.

Ainsi, les tâches de maintenance ayant fait l'objet d'une analyse lors de ces visites sont listées ci-dessous.
Les fiches d'analyse de ces tâches sont annexées aux rapports des visites durant lesquelles les analyses ont été réalisées ou leur suivi mis à jour.

Date d'analyse initiale	Tâche analysée	Date de la dernière mise à jour

POCAI ITALMARBLE		12/05/2015	
"Bois de Fousse" - LAURENS (34)		Monsieur Anthony DROGUEUX	
1 - RENSEIGNEMENTS			

ETABLISSEMENT		EFFECTIFS ET HORAIRES DECLARES PAR L'EXPLOITANT	
Activité :	Extraction, transformation et vente	Horaires de travail :	
Produit :	Marbre		
Branche :	Roche ornementale		
Type :	Exploitation à ciel ouvert		
Arrêté(s) d'exploitation :			
Directeur technique :	Monsieur Gérard DUHAN		
Inspecteur DREAL/DRIEE :	Madame BOUISSAC		
Contrôleur CRAM/CARSAT :	tél : 04 67 69 70 00		
	tél :		
		Sous-totaux	
		Ouvriers : 3	
		Employés : 1	
		Encadrement : 1	
		Intérimaires et autres : 1	
		Sous total : 4	
		Entreprises extérieures : 0	
		Sous total : 4	
		EFFECTIF TOTAL : 4	
		Durée annuelle par salarié : 1600	

REGISTRE PREVENCEM	Visite : 1/2	Registre visé : Oui	Autres infos :
--------------------	--------------	---------------------	----------------

UNICITE DU RAPPORT et ACTIONS PARTICULIERES MENEES LORS DE CETTE VISITE

La durée des visites étant limitée, toutes les rubriques ne sont pas systématiquement abordées à chaque visite. En effet, dans un objectif d'efficacité, certaines visites peuvent être dédiées à la réflexion approfondie sur une partie des sujets seulement. Dans ce cas, l'état des constats non abordés est conservé à l'identique afin de préserver l'unicité du rapport : Chaque chapitre ou rubrique est ainsi daté dans le rapport.

Actions particulières menées lors de cette visite :

Extraction, administratif

GUIDE DE LECTURE DU RAPPORT PREVENCEM

Proposition notée en gras

Le(s) défaut(s) réglementaire(s) porté(s) en gras figure(nt) sur la fiche 'Bilan de visite OEP' annexée à ce rapport.

SO/N. Exist./Exist./A Amél. :

Cette information permet d'identifier l'état de l'obligation réglementaire : **SO** : L'application est Sans Objet sur cette exploitation - **N. Exist** : Il n'existe aucun élément répondant à l'obligation. **Exist** : Un ou plusieurs éléments existent qu'ils soient suffisants ou non / **A amél** : Les mesures existantes sont à améliorer pour répondre à l'obligation et/ou pour traiter efficacement le risque.

R / Rn / C / Cn :

Cette information permet de définir le caractère et l'antériorité de la proposition s'y référant : **R** : La proposition d'action permet de traiter une non conformité réglementaire et a déjà été citée dans le(s) rapport(s) précédent(s) - **Rn** : Nouvelle proposition d'ordre réglementaire émise lors de cette visite - **C** : Le conseil proposé n'a pas de caractère strictement réglementaire mais permet une amélioration en prévention et a déjà été cité dans le(s) rapport(s) précédent(s) - **Cn** : Nouveau conseil en prévention formulé lors de cette visite.

R ou C sur fond vert : Proposition figurant au(x) rapport(s) précédent(s) traitée par l'exploitant.

Suivi (Fait / Décl.Fait)

Cette information permet d'enregistrer le suivi d'une proposition d'action figurant au(x) rapport(s) de visite(s) précédent(s). **Fait** : La réalisation de la proposition a été vérifiée par PREVENCEM - **Décl. Fait** : Bien que la visite n'ait pas permis de vérifier le traitement de la proposition, l'exploitant a déclaré avoir réalisé l'action. La visite suivante permettra à PREVENCEM de vérifier l'efficacité de l'action et de supprimer la remarque, ou de la maintenir le cas échéant.

POCAI TALMARBLE "Bois de Fouisse" - LAURENS (34)				12/05/2015 Monsieur Anthony DROGUEUX				PLANIFICATION ET SUIVI PAR L'EXPLOITANT											
2- SUIVI ORGANISATIONNEL				Références				Propositions d'action et Commentaires				Responsable de l'action		Délai programmé		Réalisé ON ou date			
				SO				N. Exist				Exist				A Améli.			

Légende : SO : Sans objet / N. Exist : Il n'existe aucun élément répondant à l'obligation / Exist : Un (ou des) élément(s) existe(nt) qu'ils soient suffisants ou non / A amél. : l'existant est à améliorer pour répondre à l'obligation et/ou pour traiter efficacement le risque.
R : Proposition d'ordre réglementaire déjà citée dans le(s) rapport(s) précédent(s) / Rn : Nouvelle proposition d'ordre réglementaire / C : Conseil en prévention déjà cité dans le(s) rapport(s) précédent(s) / Cn : Nouveau conseil en prévention / **Fond vert** : Proposition d'action réalisée.

Surveillance médicale des travailleurs

Aptitude à la conduite	ET-2-R A11-28		X		A jour en 2015							
Aptitude au port du harnais	TCH-1-R A11-4		X									
Postes soumis à SMR	R-4524-18 et 19		X									
Fiche de prévention des expositions	L-4121-3-1		X		A établir et à envoyer au médecin du travail.							

2.3. SUIVI DES CONTRÔLES ET VERIFICATIONS TECHNIQUES

Contrôles et vérifications techniques

- Document de maintenance des portes et portails
- Contrôle des installations électriques
- Visite Générale Périodique des ETM servant au levage de charges
- Contrôle des accessoires de levage
- Visite Générale Périodique des PEMP
- Visite Générale Périodique des engins de terrassement
- Vérification des dispositifs de sécurité (dont arrêt d'urgence, signaux sonores,...)
- Equipements de protection individuelle
- Passerelles, plates-formes et escaliers
- Echelles mobiles et échafaudages
- Extincteurs
- Appareils à air comprimé
- Visites périodiques
- Réépreuves
- Contrôle des appareils émetteurs de R.I.

Vu le : 12/05/2015

R4224-12 et 17	X											
Att. du 20/12/1988		X			A jour en 2014							
R4323-23 et A. du 01/03/04 (consolidé au 31/03/05)		X			A jour en 2014							
R4323-23 et A. du 01/03/04 (consolidé au 31/03/05)		X			A jour en 2014							
R4323-23 et A. du 01/03/04 (consolidé au 31/03/05)	X											
R4323-23 et A. du 5/03/1993		X			A jour en 2014							
R4211-3		X										
R4323-99 à 103		X			R	Formaliser le test des arrêts d'urgence des 4 machines (fil + haveuse + monolame).						
R4534-75	X											
R4323-84	X											
R4227-29			X		A jour en 2014							

DURAN-G 16-06-2015 - Feil

Durcel 06-1046 et A du 15/03/00	X				Rn	Cuve de 2010 à faire contrôler.						
	X											
R4452-12												

POCAI ITAL MARBLE "Bois de Fouisse" - LAURENS (34)		12/05/2015 Monsieur Anthony DROGUEUX		PLANIFICATION ET SUIVI PAR L'EXPLOITANT	
3- VISITE TECHNIQUE DU SITE		Propositions d'action et Commentaires		Responsable de l'action	Délai programmé
		Suivi		Réalisation ou date	

Légende : **R** : Proposition d'ordre réglementaire déjà citée dans le(s) rapport(s) précédent(s) / **Rn** : Nouvelle proposition d'ordre réglementaire / **C** : Conseil en prévention déjà cité dans le(s) rapport(s) précédent(s) / **On** : Nouveau conseil en prévention / **Fond vert** : Proposition d'action réalisée.

3.1. EXPLOITATION

Site

- Déboisage, élagage, dessouchage, débardage
- Décapage
- Réaménagements/remblais
- Accès, clôture, merlon de limite

	En attente de l'extension		
	En attente de l'extension		
	A la pelle et la chargeuse.		
	Clôture à l'entrée du site et signalisation "accès interdit".		

Circulation générale

- Plan de circulation / gestion des flux
- Signalisation
- Parking(s)
- Visibilité & éclairage
- Autres :

R	Afficher le plan de circulation.	Fait	
	A compléter (sens interdit et sens obligatoire).		
	A compléter pour le parking VL près des hangars.		

Explosifs / minage

Bassins

- Bassins de pompage
- Bassins de décantation
- Autres bassins (précisez)

	Signalé et clôturé.		
	Signalé et clôturé.		

Extraction

- Fronts de taille
- Purges
- Pistes secondaires menant aux zones d'extraction
- Travail en hauteur
 - Protections collectives
 - Protection individuelle
- Moyens d'extraction
- Basculement des masses
- Débitage des blocs extraits
- Chargement des blocs
- Installations électriques
- Compresseurs et équipements sous pression
- Travail ou circulation de nuit
- Concassage au front de taille

R	Compléter la protection de la nouvelle extraction du carreau par un merlon pour éviter une chute et fermer le petit passage du front supérieur dans l'angle à gauche.		
	Vues		
	Vues		
	Vues		
	Fil diamanté.		
	A la pelle ou à l'aide de coussins		
	Au fil diamanté.		
	A la chargeuse jusqu'au débitage		
	Groupe électrogène.		
	1 Compresseur, les raccords sont sécurisés par une double gorge.		
	Sans objet		
	Sans objet		

POCAI TALMARBLE		12/05/2015		PLANIFICATION ET SUIVI	
"Bois de Fouisse" - LAURENS (34)		Monsieur Anthony DROGUEUX		PAR L'EXPLOITANT	
3- VISITE TECHNIQUE DU SITE		Propositions d'action et Commentaires		Responsable de l'action	Délai programmé
		Suivi			Réalisé ON ou date

Légende : R : Proposition d'ordre réglementaire déjà citée dans le(s) rapport(s) précédent(s) / Rn : Nouvelle proposition d'ordre réglementaire / C : Conseil en prévention déjà cité dans le(s) rapport(s) précédent(s) / Ca : Nouveau conseil en prévention / Fond vert : Proposition d'action réalisée.

Locaux à l'usage du personnel

- Vestiaires
- Douches
- Sanitaires
- Réfectoire
- Eau potable
- Chauffage
- Eclairage
- Autres (préciser) :

Oui					
Oui					
Oui					
Oui					
Oui					
Oui					
Oui					

3.4. EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Vu le : 12/05/2015

Gestion générale des EPI :

Vu					
----	--	--	--	--	--

EPI disponibles :

- Casques
- Chaussures
- Gants (manutention, chimique...)
- Lunettes
- Protections auditives
- Harnais et accessoires (longe, stop-chutes...)
- Gilets de sauvetage
- Protections respiratoires
- poussières (dont silice)
- risques chimiques
- Vêtements haute visibilité
- Autres (préciser) :

Oui					
Oui					
Oui					
Oui					
Oui					
Harnais à disposition.					
Sans objet					
Oui					
Oui					

POCAI ITALMARBLE		12/05/2015		PLANIFICATION ET SUIVI		
"Bois de Fousse" - LAURENS (34)		Monsieur Anthony DROGUEUX		PAR L'EXPLOITANT		
4- VISITE DES INSTALLATIONS		Propositions d'action et Commentaires		Responsable de l'action	Délai programmé	Réalisé ON ou date

Légende : **R** : Proposition d'ordre réglementaire déjà citée dans le(s) rapport(s) précédent(s) / **Rn** : Nouvelle proposition d'ordre réglementaire / **S** : Conseil en prévention déjà cité dans le(s) rapport(s) précédent(s) / **On** : Nouveau conseil en prévention / **Fond vert** : Proposition d'action réalisée.

4. INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Consignation

- Procédure
 - Equipements de consignation
 - Registre(s)
- Systèmes de commande
- Modes de fonctionnement
 - Organes de commande
 - Avertisseur(s) de démarrage de l'installation
 - Principe d'unicité des commandes
 - Autres (précisez)

Locaux associés à l'installation

- Poste de commande
- Locaux électriques
- Autres (précisez)

Installations

Fil diamanté LOCKMANS

Haveuse SAMI D600

Haveuse FANTINI

Derrick

Dans le classeur.					

Oui sur les machines					
Oui					

Télécommandée pour les 2 haveuses et fil diamanté.					
Affiche soins aux électrisés.					
C Prévoir un extincteur près du groupe.			DROGUEUX-G	SWEN	Fait

Vu					
Vu (il n'y a pas de protection sur le pignon d'entrainement car la machine est utilisée exclusivement à l'horizontale, l'angle rentrant n'est donc pas accessible).					
Vu (il n'y a pas de protection sur le pignon d'entrainement car la machine est utilisée exclusivement à l'horizontale, l'angle rentrant n'est donc pas accessible).					
R Poser une protection à l'angle rentrant des courroies moteur.					

Fait le 18.03.2015



Société: ITALMARBRE POCAI sarl
Site: Bois de Fouisse - LAURENS
Département: 34

BILAN DE LA VISITE OEP

Ce bilan ne se substitue pas au rapport de visite qui reste le principal document de référence et dans lequel il appartient à l'exploitant de reporter les suites données aux propositions de l'OEP dans un délai d'un mois à réception du rapport.

1- REGISTRE DES INTERVENTIONS

2015-1			
Date de l'intervention:	12/05/2015	Durée de l'intervention:	0.5 X 1/2J
Agent OEP:	ANTHONY DROGUEUX	Nombre de visites cumulées:	1
Certification de l'agent:	Agent certifié	Durée cumulée dans l'année:	0.25 J
Commentaires de l'agent OEP:			
		Participation du Directeur Technique:	Oui

2- EXAMEN DU DSS/DU

Etat du DSS/DU: Vu lors de cette visite
Date de dernière mise à jour: 12/05/2015
Commentaires:

3- ACCIDENTOLOGIE (depuis la dernière visite)

Date	Nom	Description de l'accident	Gravité	Actions Exploitant	Préconisation(s) PREVENCEM
Aucun accident déclaré.					

4- PRIORITES ET SUITES DONNEES PAR L'EXPLOITANT

Section du rapport		Préconisation(s) prioritaire(s)	Suivi PREVENCEM	Planification et suivi par l'exploitant	
Visite technique des installations		Les priorités définies sont exclusivement d'ordre réglementaire.	Mis en œuvre	Responsable d'action	Suivi
Suivi organisationnel (§ 2.1)		Protéger les pignons d'entraînement des haveuses (voir photos) et les courroies du Derrick	Mis en œuvre		
Visite technique du site (§ 3.1)		Voir le CR de sensibilisation pour les suites à donner aux observations	Echéancier fixé		
Suivi organisationnel (§ 2.3)		Clôturer le site au dessus du front supérieur	Echéancier fixé		
Visite technique du site (§ 3.1)		Renseigner la vérification des arrêts d'urgence des machines	Nouvelle priorité		
Suivi organisationnel (§ 2.2)		Protéger le carreau du bas	Nouvelle priorité		
		Demander les documents sécurité à l'entreprise Cabanel et à celle venant faire les opérations d'ordre électrique	Nouvelle priorité		

Autres actions de l'exploitant: